

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	944310 WM		Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	03/10/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	BT024 AJ1963
Manufacturer / Fabricante	Freightliner
Model Desc. / Desc. Modelo	BT024 M2-106 FREIGHTLINER M2-106 FREIGHTLINER
P&ID	P&ID
Parent / Padre	BT024 BT024 M2-106 FREIGHTLINER
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Mantenimiento

Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Mantenimiento

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
29401	Edwin Valdes			

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: [signature]

Page / Página **1** of / de **3**

Printed / Impreso: 03/10/22

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	29-9-2022
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	4-10-2022
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	9:00 AM

Failure / Falla	Mantenimiento preventivo
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	mantenimiento

Comments / Comentarios

BT024
4957.6H
Reemplazo de mangueras de aire acondicionado
Reemplazo de condensador de aire acondicionado
Carga de gas refrigerante
Reemplazo de filtro de combustible primario
Reemplazo de filtro de combustible secundario
Reemplazo de filtro de aire de motor
Reemplazo de filtro de aceite de motor
Reemplazo de aceite de motor
Reemplazo de aceite de transmisión
Reemplazo de aceites de diferenciales
Reemplazo de filtro de aceite de diferencial
Engrase general
Revisión de fuga hidráulica
Ajuste de frenos
Revisión de luces
Reemplazo de amortiguadores delanteros
Reemplazo de aceite de los cubos de las ruedas delanteras
Tec. Edward Pineda
Tec. Edwin Valdes

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: E Batista

Printed / Impreso: 03/10/22